



- LEGENDA**
- NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI KONSTRUKCE
 - VYMĚNĚNÝ PRVEK
 - ZATEKÁ SKRZ STŘEŠNÍ KRYTINU
 - CHYBA VE STATICE (PROTEŽA, POŠKOZENÝ SPOJ...)
 - PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 2-3)
 - PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 4)
 - PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 5)
 - PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2-3)
 - PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4)
 - PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 5)
 - VYMĚNĚNÝ PRVEK
 - CHYBA VE STATICE (PROTEŽA, POŠKOZENÝ SPOJ, PRVEK CHYBL...)
 - PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 2-3)
 - PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 4-5)
 - PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2-3)
 - PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4-5)
 - KOVOVÉ PRVKY

POZNÁMKA

- KROKVE V MANIARDOVÝCH ČÁSTECH KROVU JSOU OPATŘENY SKRUŽOVÝMI NÁMĚTKY - NEJSOU SOUČÁSTÍ ZAMĚŘENÍ
- PŘEDPOKLÁDÁ SE JEJICH KOMPLETNÍ VÝMĚNA



VYPRACOVAL	ING. ET ING. SOŇA KŘIVÁNKOVÁ, TEL.: 603 496 544 V ulicích 292, 691 56 Hrušky, IČ: 05479487	 PRŮZKUMY KROVŮ Ing. et Ing. Soňa Křivánková	
STAVEBNÍ OBJEKT	MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ		
AKCE	STAVEBNÍ TECHNICKÝ PRŮZKUM KROVU	DATUM	11/2023
MÍSTO STAVBY	MASARYKOVO NÁM. 1166, 674 01 TŘEBÍČ	STUPEŇ	STP
ZAMĚŘENÍ	Ing. Miloš Tejkal, zaměření laserovým skenerem tejkal@tejkal-scan.cz, +420 602 889 552	FORMÁT	12 A4
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS KROVU - POŠKOZENÍ	MĚŘÍTKO	C. VÝKRESU
PŮDORYS KROVU - POŠKOZENÍ		1 : 50	1