


KATASTRY  
DRUH POVRCHU  
VZDÁLENOSTI LOM. BODŮ  
OZNAČENÍ LOM. BODŮ

Třebíč					
asfalt		zeleň	vjezd	zeleň	vjezd
14.25	17.15	27.25	7.35		
Z.Ú.	LB1	LB2	LB3	K.Ú.	

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘITKA 1:250/100

VODOVODNÍ ŘAD V1-2

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]  
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]  
SKLON[promile]–DĚLKA[m]



PROJEKTANT	Ing. Jan Čapek	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlák	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Doležel	
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč	
MÍSTO STAVBY	ul. Křížíkova, město Třebíč - Borovina, kraj Vysočina	
PŘÍLOHA	PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ ŘAD V1-2	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 02.2 VODOVOD ULICE HOROVA - ALŠOVA	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE CHELČICKÉHO	
DATUM	10/2018	
FORMÁT	3 x A4	
MĚŘITKO	1:250/100	
STUPEŇ	PDPS	
PARÉ	ČÍS. PŘÍLOHY	
	D.1.4.5	