
alternativní směr CT č.401 do centra
- jeví se jako nevhodná z hlediska
omezení počtu parkovacích stání a
zejména, že v ulici Hasskova je
nevhodný povrch pro cyklisty (dlažba
"kočičí hlavy")

majový podnik: město Třebíč / OLUX			
objednatel:	MĚSTO TŘEBÍČ Karlovo náměstí 184/55, 674 01 Třebíč Štěstí č. 1: 17040238425		
zhotovitel:	Průmysl dopravní ateliér, s.r.o. Bruselská 266/14, Praha 2, 120 00, IČ: 085 31 731 tel. +420 731 701 027, syrovny.k@gmail.com		
odp. projektant:	Ing. Květoslav Syrový		
vypracoval:	Ing. Květoslav Syrový		
záměr:	Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči		
příloha:	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ TRASA 103 - DÍL 1		
formát:	A1	datum:	09. 03. 2021
měřítko:	1 : 500	číslo přílohy:	C-9

