

# **REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY - HRÁDEK**

## **ETAPA I**

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

### **SO 02 SADOVÉ ÚPRAVY**

#### **D.1c – Ošetřené dřeviny**

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A1	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	14	3	7	4	a	2	2	2	Infekce kmene, sledovat.	Řez bezpečnostní	5	3		98	70	184 85-2114
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				NOO 2019
																Odstranění výmladků	1	3				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A2	Tilia cordata	lípa malolistá	47	148	14	4	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		112	65	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A3	Tilia cordata	lípa malolistá	34	107	12	3	7	4	b	2	2	3	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3		84	47	184 85-2113
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A4	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	14	4	11	4	a	1	2	3	Velké sekundární výhony po redukci v minulosti. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3		154	58	184 85-2116
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A5	Tilia cordata	lípa malolistá	33	104	7	4	6	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Sledovat!	Redukce obvodová	5	2	10,00 %	42	45	184 85-2416
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A6	Tilia cordata	lípa malolistá	38	119	11	3	7	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	5	3		77	52	184 85-2113
																Odstranění výmladků	1	2				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A7	Tilia cordata	lípa malolistá	34	107	8	4	7	4	b	2	2	3	Velké řezné rány, sekundární výhony, infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	5	2		56	47	184 85-2112
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A8	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	11	2	10	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	3		110	60	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A9	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	42	132	9	4	7	4	b	2	3	3	Infekce kmene - sledovat. Nakloněný kmen.	Redukce obvodová	5	2	10 %	63	58	184 85-2413
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2113
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A10	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	8	2	8	4	b	2	3	4	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	64	51	NOO 2019
																Řez zdravotní	5	1				184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A12	Tilia cordata	lípa malolistá	36	113	8	2	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		64	50	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A14	Tilia cordata	lípa malolistá	35	110	8	3	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		64	48	184 85-2213

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A15	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	16	50	6	2	4	3	a	1	1	3		Řez zdravotní	5	1		24	22	184 85-2211
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A16	Tilia cordata	lípa malolistá	31	97	10	4	7	4	a	1	2	3	V minulosti redukována koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	70	43	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	3				184 85-2113
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A17	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	11	2	11	4	b	2	3	4	Infekce kmene po odlomeném kmeni, infekce kosterních větví, velké sekundární výhony - v minulosti redukována koruna.	Redukce obvodová	5	1	20 %	121	66	184 85-2417
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A21	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	13	3	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	130	58	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A22	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	32	101	11	3	8	4	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	3		88	44	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A23	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	32	101	10	2	8	4	a	2	2	2	Potlačit vyvíjející se tlakové vidlice i křížící se větve Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	80	44	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A24	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	13	3	11	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene - sledovat.	Řez zdravotní	5	3		143	62	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A25	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	12	38	7	2	4	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		28	17	184 85-2313
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A26	Tilia cordata	lípa malolistá	40	126	12	3	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		120	55	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A27	Tilia cordata	lípa malolistá	20	63	10	2	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	50	28	184 85-2212
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A29	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	14	3	9	4	a	1	2	2	V minulosti redukována koruna - velké sekundární výhony.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	126	62	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2115
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A30	Tilia cordata	lípa malolistá	20	63	7	3	5	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		35	28	184 85-2212
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A31	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	14	3	7	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	2		98	58	184 85-2114
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A32	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	14	3	8	4	a	2	3	3	Potlačit slabší větve tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	112	62	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A33	Tilia cordata	lípa malolistá	36	113	13	3	9	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	1		117	50	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A34	Tilia cordata	lípa malolistá	49	154	13	2	9	4	a	1	2	3	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	3		117	67	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A36	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	17	3	7	4	a	2	2	3	Infekce kosterních větví od větvení.	Řez bezpečnostní	5	1		119	58	184 85-2114
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A37	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	14	6	6	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	2	10 %	84	51	184 85-2413
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A38	Tilia cordata	lípa malolistá	50	157	16	4	8	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene, velká suchá větev.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	128	69	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2115
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A40	Tilia cordata	lípa malolistá	52	163	16	4	10	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		160	71	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A41	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	16	4	6	4	b	2	2	3	Trhliny. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1		96	60	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A42	Tilia cordata	lípa malolistá	46	145	18	3	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		126	63	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A43	Tilia cordata	lípa malolistá	49	154	17	3	8	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	1		136	67	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A44	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	16	4	10	4	a	1	2	2	Infekce kmene - sledovat. Trhliny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestab. Větví	160	74	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	3				184 85-2116
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A45	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	16	5	8	4	a	1	2	2	Potlačit slabší větve vyvíjející se tlakové vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestab. Větví	128	59	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	3				184 85-2115
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A46	Tilia cordata	lípa malolistá	53	167	16	4	12	4	a	1	3	3	Infekce kmene i větvení. Trhliny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. Větví	192	73	NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A48	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	15	5	9	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene - sledovat.	Řez bezpečnostní	10	1		135	74	184 85-2115
																Redukce obvodová	5	1	20 %			184 85-2415
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A49	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	15	7	7	4	b	1	3	3	Primární vrchol odstraněn, sekundární infikován - nutná redukce.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. Větví	105	62	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2114

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A50	Tilia cordata	lípa malolistá	49	154	15	4	9	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	10	1	Odlehčení nestab. větví.	135	67	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A52	Tilia cordata	lípa malolistá	53	167	17	2	9	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	2		153	73	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A53	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	14	3	6	4	b	1	3	3	Infekce kmene po odstraněné kosterní větvi - obvodová redukce koruny, sledovat. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 %	84	51	184 85-2413
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A54	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	17	3	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		170	74	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A55	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	12	4	9	4	b	1	2	3	Odstraněna vrchní polovina koruny, velké sekundární výhony.	Redukce obvodová	5	2	20 %	108	58	184 85-2414
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A56	Tilia cordata	lípa malolistá	50	157	17	3	10	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2		170	69	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A57	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	16	3	8	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	2		128	59	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A58	Tilia cordata	lípa malolistá	56	176	17	3	10	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení, infekce kmene i větvení. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 %	170	77	184 85-2416
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestab. větví. Potlačit tlakové větvení. 20 %			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A59	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	14	4	9	4	a	2	2	3	Redukce poškozené kosterní větve.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	126	51	NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A60	Tilia cordata	lípa malolistá	47	148	16	4	7	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	3		112	65	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A61	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	12	3	8	4	a	2	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	96	58	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A62	Tilia cordata	lípa malolistá	39	123	13	3	7	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	10	3		91	54	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A63	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	10	3	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		80	58	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A64	Tilia cordata	lípa malolistá	34	107	9	2	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	3		63	47	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A67	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	11	3	6	4	a	1	2	3	V minulosti redukována koruna. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2		66	51	184 85-2213

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A68	Tilia cordata	lípa malolistá	33	104	8	3	5	4	a	2	2	2	Koruna výrazně redukována.	Řez zdravotní	5	3	Odlhčení nestabilních větví.	40	45	184 85-2212
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A69	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	14	4	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		98	51	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A70	Tilia cordata	lípa malolistá	31	97	14	3	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		98	43	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A71	Tilia cordata	lípa malolistá	46	145	17	4	11	4	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	187	63	184 85-2217
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A73	Tilia cordata	lípa malolistá	47	148	18	6	11	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		198	65	184 85-2217
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A74	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	19	5	6	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	114	58	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A75	Tilia cordata	lípa malolistá	39	123	16	6	7	4	a	1	2	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	10	3		112	54	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A76	Tilia cordata	lípa malolistá	28	88	15	2	5	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		75	39	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A77	Tilia cordata	lípa malolistá	40	126	17	4	7	4	a	2	2	2	Z části zaškrcená báze.	Řez na torzo – 5 m	2	2		119	55	184 85-2414R
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A78	Tilia cordata	lípa malolistá	41	129	20	4	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		180	56	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A79	Tilia cordata	lípa malolistá	32	101	18	7	7	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		126	44	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A80	Tilia cordata	lípa malolistá	39	123	23	10	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2		184	54	184 85-2217
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A81	Tilia cordata	lípa malolistá	49	154	22	6	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		220	67	184 85-2218
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A82	Tilia cordata	lípa malolistá	57	179	30	7	14	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	420	78	184 85-2225
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A83	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	18	6	7	4	a	2	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	126	60	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A84	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	24	7	12	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	3		288	74	184 85-2221
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A85	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	24	7	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		168	59	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A87	Tilia cordata	lípa malolistá	59	185	26	9	11	4	a	2	2	2	Poškozené kořenové náběhy.	Řez zdravotní	5	2		286	81	184 85-2221
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A89	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	18	9	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2		144	62	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A91	Tilia cordata	lípa malolistá	49	154	17	3	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	153	67	184 85-2216

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A93	Tilia cordata	lípa malolistá	34	107	15	4	6	4	c	1	4	4	Infekce báze, kmene i koster. větví. Výlet. Otvory	Řez na torzo – 5 m	2	1		90	47	184 85-2413R
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A94	Tilia cordata	lípa malolistá	49	154	15	3	12	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3		180	67	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A95	Tilia cordata	lípa malolistá	40	126	13	3	7	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	3		91	55	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A96	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	16	2	10	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	3		160	66	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A98	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	12	3	5	4	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová		2	20 %	60	60	184 85-2412
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A101	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	15	3	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		120	60	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A102	Tilia cordata	lípa malolistá	33	104	12	2	6	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		72	45	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A103	Tilia cordata	lípa malolistá	41	129	14	3	9	4	a	2	2	2	Redukce poškozené kosterní větve.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestab. větví.	126	56	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	1				184 85-2115
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A104	Tilia cordata	lípa malolistá	27	85	9	3	8	3	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		72	37	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A105	Tilia cordata	lípa malolistá	35	110	14	5	8	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	10	3		112	48	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A107	Tilia cordata	lípa malolistá	36	113	14	3	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		112	50	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A108	Tilia cordata	lípa malolistá	35	110	14	2	7	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Dutina ve kmeni.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestab. větví.	98	48	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	3				184 85-2114
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A128	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	19	4	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	152	62	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A129	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	17	4	10	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		170	70	184 85-2116
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A130	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	18	4	8	4	b	1	3	3	Pokročilá infekce kosterních větví s hrozbou vylomení velkých sekundárních výhonů.	Redukce obvodová		2	20 %	144	66	184 85-2415

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A131	Tilia cordata	lípa malolistá	49	154	16	4	11	4	a	1	2	3	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	176	67	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A134	Tilia cordata	lípa malolistá	38	119	16	5	8	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene.	Redukce obvodová		2	20 %	128	52	184 85-2415
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A135	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	18	5	10	4	a	1	2	2	Bez vrcholu, koruna v minulosti redukována - velké sekundární výhony.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	180	70	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2116
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A136	Pinus strobus	borovice vejmut.	37		15	3	3	4	a	2	2	2						90		
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A139	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	20	5	11	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	10	3		220	74	184 85-2218
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A140	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	42	132	15	4	9	4	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	135	58	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A142	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	41	129	15	5	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		135	56	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A146	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	17	6	8	4	b	2	2	3	Výletové otvory.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	136	62	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	1				184 85-2115
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A148	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	18	5	9	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2		162	62	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A149	Tilia cordata	lípa malolistá	57	179	18	2	9	4	a	1	2	3	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. větví. Potlačit tlakové větvení.	162	78	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2116
																Redukce obvodová	5	2	10 %			184 85-2416
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A151	Tilia cordata	lípa malolistá	53	167	17	5	9	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	2		153	73	184 85-2116
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. Větví			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A152	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	53	167	16	3	8	4	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	20 %	128	73	184 85-2415
																Řez bezpečnostní	5	1				184 85-2115
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A154	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	38	119	14	3	10	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		140	52	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A156	Tilia cordata	lípa malolistá	46	145	16	5	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	3		144	63	184 85-2215



**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A158	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	18	5	10	4	a	1	3	5	Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	1		180	74	184 85-2116
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019
																Redukce obvodová	5	1	10 %			184 85-2416
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A161	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	16	4	8	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	128	62	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				18485-2115
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A162	Tilia cordata	lípa malolistá	46	145	13	2	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	3		91	63	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A164	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	15	5	11	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	3		165	70	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A165	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	12	4	7	4	a	2	2	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	3		84	58	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A168	Tilia cordata	lípa malolistá	50	157	16	3	11	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3		176	69	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A169	Tilia cordata	lípa malolistá	36	113	14	3	6	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		84	50	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A170	Tilia cordata	lípa malolistá	38	119	13	4	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		104	52	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A172	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	15	6	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		150	66	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A173	Tilia cordata	lípa malolistá	53	167	14	3	8	4	b	2	2	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3		112	73	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A174	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	12	3	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	3		84	66	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A175	Tilia cordata	lípa malolistá	62	195	15	3	14	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	210	85	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2117
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A176	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	14	4	6	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene - sledovat.	Redukce obvodová	5	1	20 %	84	58	184 85-2413
																Řez bezpečnostní	5	1				184 85-2113
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A178	Pinus nigra	borovice černá	53		15	5	6	4	a	2	2	2	Poškození kořenů					90		
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A179	Tilia cordata	lípa malolistá	38	119	15	4	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		105	52	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A180	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	37	116	13	5	10	4	a	1	2	3	Dutina v kosterní větví.	Řez bezpečnostní	5	3		130	51	184 85-2115
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1				NOO 2019

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	č.položky Ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A182	Quercus robur	dub letní	43	135	15	3	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		120	59	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A186	Tilia cordata	lípa malolistá	53	167	15	7	10	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3		150	73	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A189	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	17	5	9	4	a	2	2	3	Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	3	20 %	153	74	184 85-2416
																Řez bezpečnostní	5	3				184 85-2116
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A190	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	14	4	8	4	b	2	3	3	Infekce báze i kmene - sledovat.	Redukce obvodová	5	2	20 %	112	59	184 85-2414
																Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.			NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2114
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A191	Tilia cordata	lípa malolistá	31	97	10	3	7	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	2		70	43	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A192	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	15	5	9	4	b	1	2	2	Dutina cca v 8m, zkontrolovat z lana.	Řez zdravotní	10	2		135	59	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A193	Quercus robur	dub letní	37	116	10	2	8	3	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2		80	51	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A194	Pinus nigra	borovice černá	44	138	16	7	6	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	2		96	60	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A197	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	15	5	10	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	3	10 %	150	59	184 85-2415
																Řez bezpečnostní	5	3				184 85-2115
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A198	Tilia cordata	lípa malolistá	38	119	15	3	6	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	3		90	52	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A204	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	29	91	9	2	7	3	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3	Odlehčení nestab. větví.	63	40	184 85-2213
																Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.			NOO 2019
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A205	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	16	8	9	4	a	2	2	2	Nalomená větev.	Řez zdravotní	5	1		144	70	18485-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A206	Tilia cordata	lípa malolistá	39	123	12	4	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		120	54	184 85-2214
																Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3				NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A207	Quercus robur	dub letní	33	104	15	5	6	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		90	45	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A211	Quercus robur	dub letní	47	148	17	7	10	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		170	65	184 85-2216

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A212	Tilia cordata	lípa malolistá	38	119	12	5	7	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová		3	20 %	84	52	184 85-2413
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A213	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	18	7	10	4	c	2	3	4	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová		2	20 %	180	66	184 85-2416
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A215	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	11	6	7	4	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Zavěšená větev v koruně.	Redukce obvodová		2	20 %	77	70	184 85-2413
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A216	Tilia cordata	lípa malolistá	49	154	15	6	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		150	67	18485-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A219	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	80	251	17	5	14	4	b	1	3	3	Infekce kosterního větvení i kosterních větví.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana.	238	110	NOO 2019
																Redukce obvodová	5	1	10 %			184 85-2418
																Řez bezpečnostní	5	1				184 85-2118
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A222	Tilia cordata	lípa malolistá	35	110	16	4	6	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		96	48	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A223	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	62	195	16	4	14	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	1		224	85	184 85-2218
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A224	Tilia cordata	lípa malolistá	46	145	14	3	11	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		154	63	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A225	Tilia cordata	lípa malolistá	50	157	14	3	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		126	69	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A226	Tilia cordata	lípa malolistá	53	167	14	3	12	4	c	1	4	4	Rozpadající se největší kosterní větev. Infekce kosterního větvení.	Redukce obvodová		1	20 %	168	73	184 85-2416
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A227	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	17	5	8	4	b	1	3	3	Defektní větvení. Infekce kmene. Trhliny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestab. Větví	136	60	NOO 2019
																Redukce obvodová	5	1	10 %			184 85-2415
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A228	Tilia cordata	lípa malolistá	52	163	18	3	9	4	a	1	2	3	Infekce větví. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	2		162	71	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A229	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	22	3	11	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		242	74	184 85-2219
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A230	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	16	4	10	4	b	1	3	3	Redukce duté infikované kosterní větve.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	160	66	NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A231	Tilia cordata	lípa malolistá	55	173	19	7	9	4	a	2	2	3		Řez zdravotní	10	3		171	76	184 85-2216

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A232	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	25	6	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2		225	74	184 85-2218
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A233	Tilia cordata	lípa malolistá	27	85	16	3	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		112	37	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A234	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	20	3	9	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Trhliny.	Řez zdravotní	5	3		180	70	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A235	Tilia cordata	lípa malolistá	57	179	22	6	9	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1		198	78	184 85-2217
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A236	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	20	12	10	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		200	70	184 85-2217
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A237	Tilia cordata	lípa malolistá	68	214	19	3	10	4	b	2	4	4	Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová		1	20 %	190	93	184 85-2417
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A238	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	18	9	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		144	59	18485-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A239	Tilia cordata	lípa malolistá	56	176	21	4	9	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větvi.	Řez bezpečnostní	5	1		189	77	184 85-2117
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestab. Větvi			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A240	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	20	4	8	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. Větvi	160	58	NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A243	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	19	4	11	4	a	1	2	3	Výletové otvory od ptáků.	Řez bezpečnostní	5	2		209	74	184 85-2117
																Redukce obvodová	5	2	10 %			184 85-2417
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A244	Tilia cordata	lípa malolistá	41	129	15	5	7	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene - sledovat.	Řez zdravotní	5	3		105	56	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A245	Tilia cordata	lípa malolistá	63	198	17	3	13	4	b	1	3	3	Defektní větvení. Dutina v kosterní větvi.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. Větvi	221	86	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2118
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A246	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	18	8	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2		126	59	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A247	Tilia cordata	lípa malolistá	52	163	23	4	10	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Výlet. Otvory od ptáků	Redukce obvodová	5	1	20 %	230	71	184 85-2418
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A248	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	22	8	11	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		242	70	184 85-2219
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A249	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	20	10	9	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	10 %	180	62	184 85-2416
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A250	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	18	9	8	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	10	2		144	51	184 85-2215

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A251	Tilia cordata	lípa malolistá	40	126	15	3	7	4	a	2	2	2	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	105	55	NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A252	Tilia cordata	lípa malolistá	47	148	24	12	8	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	2		192	65	184 85-2217
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A253	Tilia cordata	lípa malolistá	39	123	18	6	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		126	54	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A254	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	17	6	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2		119	58	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A255	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	19	12	6	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		114	51	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A256	Tilia cordata	lípa malolistá	34	107	18	7	8	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		144	47	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A257	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	47	148	18	4	8	4	a	2	2	3	Trhlíny.	Řez zdravotní	10	2		144	65	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A258	Tilia cordata	lípa malolistá	31	97	13	3	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3		78	43	184 85-2213
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A259	Tilia cordata	lípa malolistá	46	145	19	7	8	4	a	1	2	3	Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	10 %	152	63	184 85-2416
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A261	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	18	6	9	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	10	3		162	59	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A262	Tilia cordata	lípa malolistá	35	110	16	10	6	4	b	2	4	4	Infekce báze kmene, přeštíhlená koruna. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová		2	10 %	96	48	184 85-2414
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A263	Tilia cordata	lípa malolistá	40	126	21	6	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		210	55	184 85-2217
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A264	Tilia cordata	lípa malolistá	24		15	10	6	3	a	2	1	2						90		
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A265	Tilia cordata	lípa malolistá	54	170	23	9	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		230	74	184 85-2218
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A266	Tilia cordata	lípa malolistá	50	157	20	3	10	4	a	1	2	2	Vytvářející se tlaková vidlice, sledovat.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	200	69	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	1				184 85-2117
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A269	Tilia cordata	lípa malolistá	52	163	22	4	9	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestab. Větví	198	71	184 85-2217
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A270	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	18	6	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3		144	66	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A272	Tilia cordata	lípa malolistá	42	132	16	4	7	4	b	1	3	3	Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. Větví	112	58	NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A273	Tilia cordata	lípa malolistá	52	163	17	6	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2		170	71	184 85-2216

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A274	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	20	5	9	4	a	1	2	2	Dutina v kmeni.	Řez zdravotní	10	3		180	59	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A275	Tilia cordata	lípa malolistá	40	126	18	11	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		126	55	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A276	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	57	179	15	5	12	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		180	78	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A277	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	19	5	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		152	60	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A278	Tilia cordata	lípa malolistá	55	173	21	5	8	4	a	1	2	2	Potlačit slabší větve vyvíjející se tlakové vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.	168	76	NOO 2019
																Řez bezpečnostní	5	2				184 85-2116
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A279	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	18	6	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		126	60	184 85-2215
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A281	Tilia cordata	lípa malolistá	47	148	20	6	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		180	65	184 85-2216
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A282	Tilia cordata	lípa malolistá	44	138	17	7	7	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		119	60	184 85-2214
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A283	Tilia cordata	lípa malolistá	58	182	23	5	11	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		253	80	184 85-2219
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A284	Tilia cordata	lípa malolistá	38	119	17	3	7	4	b	2	3	3	Infekce kosterních větví. Trhliny.	Redukce obvodová		2	10 %	119	52	184 85-2414
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A286	Tilia cordata	lípa malolistá	51	160	21	7	9	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	1		189	70	184 85-2117
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestab. Větvi			NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A287	Tilia cordata	lípa malolistá	56	176	22	7	11	4	b	2	2	3	Vyvíjející se tlaková vidlice - sledovat. Infekce báze kmene. Zavěšená větve v koruně.	Řez zdravotní	5	1		242	77	184 85-2219
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A288	Tilia cordata	lípa malolistá	48	151	20	8	9	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. Větvi	180	66	NOO 2019
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A289	Tilia cordata	lípa malolistá	8	25	3	1	2	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		6	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A294	Tilia cordata	lípa malolistá	7	22	4	2	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		8	10	184 85-2312
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A296	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	9	28	5	2	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		15	13	184 85-2312
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A299	Tilia cordata	lípa malolistá	6	19	4	2	1	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		4	9	184 85-2312
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A301	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	3	2	1	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		3	6	184 85-2312

**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A307	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	3	2	1	1	a	2	1	2		Řez výchovný	3	2		3	6	184 85-2312
																Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	kontrola počtu kotvení			184 21-5172
Hrádek - lesopark	Podklášteří	A308	Tilia cordata	lípa malolistá	38	119	14	2	8	3	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		112	52	184 85-2214
Hrádek - lesopark		A309	Quercus robur	dub letní	69	217	20	4	16	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		320	95	184 85-2222
Hrádek - lesopark		A310	Quercus robur	dub letní	40	126	22	3	10	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	3		220	55	184 85-2218
Hrádek - lesopark		A311	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	126	16	2	9	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	10	2		144	55	184 85-2215
Hrádek - lesopark		A312	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	67	210	18	2	13	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		234	92	184 85-2218
Hrádek - lesopark		A313	Acer pseudoplat.	javor horský	31	97	14	4	7	3	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2		98	43	184 85-2214
Hrádek - lesopark		A314	Aesculus hippocast.	jírovec maďal	59	185	15	3	8	4	b	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 %	120	81	184 85-2414
Hrádek - lesopark		A316	Tilia cordata	lípa malolistá	50	157	24	5	11	4	a	2	2	2	Uvolněný strom.	Řez zdravotní	5	2		264	69	184 85-2219
Hrádek - lesopark		A317	Tilia cordata	lípa malolistá	56	176	22	5	11	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	2		242	77	184 85-2119
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestab. Větvi			NOO 2019
Hrádek - lesopark		A318	Tilia cordata	lípa malolistá	47	148	26	10	9	4	b	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	20 %	234	65	184 85-2418
Hrádek - lesopark		A319	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	3	2	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		3	7	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A320	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	3	2	1	2	a	2	1	1		Řez výchovný	3	2		3	6	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A321	Tilia cordata	lípa malolistá	41	129	21	3	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		168	56	184 85-2216
Hrádek - lesopark		A322	Tilia cordata	lípa malolistá	45	141	21	5	9	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	3		189	62	184 85-2217
Hrádek - lesopark		A323	Tilia cordata	lípa malolistá	37	116	20	5	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	3		140	51	184 85-2215
Hrádek - lesopark		A324	Tilia cordata	lípa malolistá	43	135	25	6	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3		225	59	184 85-2218
Hrádek - lesopark		A325	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	42	132	16	6	10	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	3		160	58	184 85-2216
Hrádek - lesopark		A326	Tilia cordata	lípa malolistá	33	104	14	2	7	4	b	2	3	3	Infekce báze. Zduřelá báze.	Řez zdravotní		3		98	45	184 85-2214

## D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pářezu	č.položky Ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark		A327	Tilia cordata	lípa malolistá	29	91	15	2	7	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	2		105	40	184 85-2214
Hrádek - lesopark		A328	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	3	2	1	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		3	6	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A329	Tilia cordata	lípa malolistá	32	101	14	2	7	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	2		98	44	184 85-2214
Hrádek - lesopark		A330	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	3	2	1	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	3		3	6	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A331	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	8	25	5	2	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		10	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A332	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	7	22	4	2	2	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		8	10	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A333	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	8	25	4	2	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		4	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A334	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	8	25	4	2	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		4	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A335	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	7	22	3	2	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		3	10	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A337	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	7	22	3	2	3	2	a	2	1	3	Suchý vrchol.	Řez výchovný	3	2		9	10	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A339	Tilia cordata	lípa malolistá	4	13	3	2	2	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		6	6	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A340	Tilia cordata	lípa malolistá	6	19	3	1	2	2	a	2	1	1		Řez výchovný	3	1		6	9	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A343	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	2	2	1	2	a	2	1	2		Řez výchovný	3	1		2	7	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A344	Tilia cordata	lípa malolistá	8	25	4	2	1	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		4	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A345	Tilia cordata	lípa malolistá	8	25	3	2	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		3	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A346	Tilia cordata	lípa malolistá	6	19	2	1	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		2	9	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A347	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	7	22	3	1	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		6	10	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A348	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	10	31	6	1	5	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1		30	14	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A352	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	8	25	3	2	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		3	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A354	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	8	25	4	2	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		8	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A355	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	8	25	4	2	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		8	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A356	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	10	31	5	2	2	2	a	1	1	3	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3	1		10	14	184 85-2312



**D.1c - Tabulka - seznam ošetřených dřevin**

Plocha	Katastrální území	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Plocha koruny	Průměr pařezu	č.položky ceník URS / NOO
Hrádek - lesopark		A357	Tilia cordata	lípa malolistá	6	19	3	2	2	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		6	9	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A358	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	8	25	4	2	2	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	2		8	11	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A359	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	7	22	3	2	1	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		3	10	184 85-2312
Hrádek - lesopark		A360	Tilia cordata	lípa malolistá	5	16	2	1	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		2	7	184 85-2312
Louka pro psy		41	Quercus sp.	dub	10		5		2							Řez výchovný				10		184 85-2312
		42	Quercus sp.	dub	10		5		2							Řez výchovný				10		184 85-2312
		44	Quercus sp.	dub	10		5		2							Řez výchovný				10		184 85-2312
		45	Quercus sp.	dub	10		5		2							Řez výchovný				10		184 85-2312
		46	Quercus sp.	dub	20		8		3							Řez zdravotní				24		184 85-2211
		47	Acer campestre	javor babyka	10		6		2							Řez výchovný				12		184 85-2312
		48	Acer campestre	javor babyka	15		6		2							Řez výchovný				12		184 85-2312
		49	Acer campestre	javor babyka	10		6		2							Řez výchovný				12		184 85-2312
		50	Acer campestre	javor babyka	10		6		2							Řez výchovný				12		184 85-2312
		51	Acer campestre	javor babyka	10		6		2							Řez výchovný				12		184 85-2312
		52	Acer platanoid.	javor mléč	20+25		8		3							Řez zdravotní				24		184 85-2211
		53	Acer platanoid.	javor mléč	20		8		3							Řez zdravotní				24		184 85-2211
		54	Acer platanoid.	javor mléč	18		8		3							Řez zdravotní				24		184 85-2211
P2, P4		P2, P4	30 ks		10		6		2							Řez výchovný			<b>30 ks</b>	12		184 85-2312
P4		P4	Quercus robur	dub letní	55		16		10							Řez zdravotní				160		184 85-2216
keře		SKO/1 SKO/2 SKO/3	SKO/1 - 8 m2, SKO/2 - 45 m2, SKO/3 - 7 m2												Plocha 60 m2	Řez keřů průklestem – netrnitých			60 m2			184 80-6152
SK9		SK9	Carpinus, Acer 10 ks		8		3		3						10 ks	Řez výchovný	2	3	<b>10 ks</b>	9		184 85-2311
															10 ks	Úprava průjezdného či průchozího profilu			následná péče po 5 letech			