



Legenda:

- ▲ Hodnocené stromy listnaté/jehličnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Hodnocené keře listnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- ▨ Hodnocená skupina dřevin (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- 5 Pořadové číslo taxonu v inventarizační tabulce
- Obvod koruny dřeviny
- ▨ Síť technické infrastruktury - viz Situace stavby (Kapucín s.r.o.)
- Hranice řešeného území
- Hranice parcel KN
- Vnitřní kresba parcel
- 437/II Číslo parcely KN

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

- 1 - výborný až dobrý - bez poškození nebo jen defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
- 2 - zhoršený - mechanické narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah
- 3 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
- 4 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
- 5 - rozpadající se strom - akutní riziko rozpadu

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Lukášek		Zpracovatel části PD: Ing. Barbora Májková		Vypracoval: Ing. Karolína Bečvářová		Kontroloval: Ing. Pavel Hruza		<div>Atregia</div> <div>Atregia s.r.o. Vážného 10 621 00 Brno www.atregia.cz</div>		
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 104/55, 674 01 TŘEBÍČ								MĚŘÍTKO:		OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
MÍSTO STAVBY: obec Třebíč - k.ú.Podklášteří								1 : 500		
NÁZEV AKCE: REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI								DATUM:		
								02/2026		
								FORMÁT:		
STUPEŇ P.D.: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY								6 A4		
								Č. ZAKÁZKY:		
ČÁST PROJEKTU: KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 3. ETAPA								08/22		
								ČÍSLO VÝKRESU:		
OBSAH VÝKRESU: SITUACE INVENTARIZACE DŘEVIN								03		Č. PARÉ: